Japanese Utility Model Publication No. 63-8133

Application No.:

61-101412

Application Date:

July 3, 1986

Publication Date:

January 20, 1988

Designer:

Yasushi Ikisu

Applicant:

Mitsubishi Motors

Title of the Device:

Device for Adjusting Vertical Position of a Seat

Summary:

This document discloses a device for adjusting the vertical position of a seat. The device includes a backstop 4, an adjusting lever 3 connected to a drive shaft 19 of the backstop 4, front links 9, 9' hingedly connected to front portions of two brackets 2, 2', and rear links 16, 16' hingedly connected to rear portions of the two brackets 2, 2'.

The front links 9, 9' and the rear links 16, 16' have respective effective lengths that are set such that the length of lift of a rear portion of a seat cushion S is made greater than that of a front portion of the seat cushion S during a rise of the seat.

The backstop 4 is connected to a rotary shaft 8, to which fulcrums of the front links 9, 9' are fixed.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

公開 年用 昭和63-8●33

⑩日本国特許庁(JP)

① 実用新案出願公開

② 公開実用新案公報(U) 昭63-8133

@Int_CI,4

绝代 瑾 人

離別記号

介理士 木村 正已

广内整理番号

❷公鵝 昭和63年(1988)1月29日

1/06 B 60 N

A-7332-3B

等遊請求 未請求 (金 頁)

座席の上下位置調整装置 図考案の名称 御実 顧 昭61-101412 願 昭61(1986)7月3日 魯出 规須 黎司 愛知県岡崎市橋目町字中新切1番地 三菱自動車工業株式 ②考 会社乗用車技術センター内 砂考 、荒 Œ 則 愛知県岡崎市橋目町字中新切り番地 三菱自動車工業株式 会社欒用車技術センター内 個考 Ш 亮 介 爱知県岡崎市橋目町字中新切1番地 三菱自動車工業株式 者 会社栗用車技術センター内 三菱自動車工業株式会 東京都港区芝5丁目33番8号 包田

外1名

1. 考案の名称

座席の上下位置調整装置

2. 実用新案登録請求の範囲

床面に固定もしくは位置調整可能に設けられて いるブラケット2,2'と;該ブラケット2,2' の前部と後部にそれぞれ回動支点を有して軸層さ れている前リンク9,9 及び後リンク16,16 と;該前リング9,9′及び後リンク16,16′の各 回動端側にそれぞれ取滑してあるシートクッショ ンSと;前記前リンク9,9'及び後リンク16, 16'を調整レバー3の手動操作では回転させるが、 該前リンク9,9'及び後リンク16,16' 関から のリンクの回帳方向に荷重が加わつても回転しな いよう、に機能させてある逆転防止装置4;からな り、座席の上昇に伴り座席のリフト量をシートク ツションSの座面前部S, より後部S。 を多くす るように前記前リンク9,91及び後リンク16, 16'の腕の有効長さが各々設定されている座席の 上下位置調整装置において、前記調整レバー3を

(1)

前記逆帳防止装置4 に連結し、該逆転防止装置4 を回帳軸8 と連結するとともに、該回転軸8 に前 記前リンク9,9'の支点を固定したことを特徴と する際船の上下位置調整装置。

3. 考案の詳細な説明

産業上の利用分野

本考案は、車両の座席を上下方向にその位置を調整する装置であつて、特に、乗員の身長に応じて略席の上下位置と同時に座席座画の前部と後部の高低差をも調整できる座席の上下位置調整装置に関する。

従来の技術

従来、人間工学的に最適な滑座姿勢を得ることを目的として、乗員の身長に応じて座席の上下位 做と同時に座席座面の前部と後部の高低差をも調 態できる座席の上下位 と調整装置が提案されている の、実開路59-58636号)。

この従来の装置を第1図及び第2図に基づいて 説明する。従来の装置の、特に医席外側のリンク 機構を示す側面図である第1図及び同平面図であ



る第2凶において、実根で示す調整レバー3を矢 印 A 方向に鎖線 3 a 位置に回動させると、逆転防 止装置4及び該逆転防止装置4に取付けられたビ ン 5 を介して第 2 のリンク 6 を矢印 B 方向に移動 させ、ピンフを介して前リンク9を回転離8を中 心として矢印C方向に回動させる。前リンク9と 回転鎺8は俗接等により固滑されていて、かつ、 該回転棚 8 はブラケット 2 により回転自在に支え られ、座席の内側のリンク機構に連切されている。 前リンク9が矢印で方向に回動させられると、ピ ン10を介して第1のリンク11を矢印り方向に 移動させ、ピン12を介してシートクツション; を堅面前部 S. を上方の鎖線 S.a に移動させる。 同時に、ピント3を介して連動リンク14をお方 向に移動させ、ピン15を介して後リンク16を ピン17を中心として矢印を方向に回転させる。 後リンク16が矢印『方向に回吻させられると、 ピン18を介してシートクツション8の座面後部 S。を上方の鎖線Saに移動させる。

ことで、前リンク9及び後リンク16の各腕の

公■実用 昭和63-●133

有効長さが適宜運定され、シートクッション Sの 座面後部 S₂ の移動量が座面前部 S₁ のそれより 大きいように設定されている。

考案の解決しようとする問題点

しかしながら、上述のような構成からなる座席の上下位資調整装置にあつては、調整レバー3の支点と前リンク9の支点である回転軸8との間に距離を持たせているために、リンク機構が複雑であり、部品点数の多さと組立作業の繁雑さからコストアンプの原因となつていた。

また、調整レバー3 に逆転防止装置 4 が直結されていることが有利である関係もあり、逆転防止 装置 4 の取付位置が座席の外側のプラケット 2 の 外となつて、見栄えがよくなかつた。

さらには、外側と内側のリンク機構を駆動する 経路が異なる(外側のリンクの動きが回転軸を通 して内側に運動される)ため、摩耗等による遊び にアンバラが生じてガタツキ等の原因となること さえあつた。

問題点を解決するための手段

そこで、本考案は、座席の上下位置を調整するための調整レバーを逆転防止装置に連結し、該逆転防止装置を、シートクッションと結合された前リンクの支点となる回転軸に連結し、さらに、該回転軸に前配前リンクの支点を固定することを主な特徴とするものである。

作用

この技術的手段によれば、脛席の上下位置を調整するための調整レバーの力を、シートクツションへ少ない部品を介して伝えることができ、また、逆にシートクツションからの力を、少ない部品を介して逆転防止装置に伝えることができる。

哭 施 例

以下、 本考案の実施例を第3四一第5回に返ういて説明する。

些席の位体調整装置は、石座席を上から見て示した第3回及び第5回から分るように、ほとんどの構成部材が内側と外側との対となつていて、床の面に対して車両の前後方向に位置を調整するための問知のシートトラックの搭動レール1.1°に





公胃実用 昭和63-3133

は、プラケット 2, 2' が取付けられており、プラケット 2, 2' には、摺動レール 1, 1' とともに車両の床の面に対し前後方向に移動されるようになっている。

なお、ブラケット2,2' は、床に直接固定されてもよい。ブラケット2,2' の前部において、外側と内側の間に、回転軸8が逆転防止装置4を介して軸架されており、この回転軸8を回動支点として内外一対の前リンク9',9 が軸滑されている。また、内外一対の後リンク16',16は、外側及び内側ブラケット2,2' の後部において、ピン17,17'を回動支点として軸滑されている。

さらに(第4図図示の外側についてのみ説明する)、前リンク9の一端ならびに後リンク16の一端には、それぞれピン13ならびに15により連動リンク14が細漕されていて、前リンク9の一方の他端には、第1のリンク11がピン10によつて回転自在に融満されており、この第1のリンク11の回動端が、ピン12によりシートクツション8のフレームの前部に取着されている。

なお、前リンク9が後リンク16と同様な一つのリンクでも上下方向の位置調整が基本的に可能であるので、第1のリンク11は前リンク9の間切りのがあるので、第1のリンク11を有するものをもした。第1のリンク16の他端は、ピン18によりシートクツンヨンSのフレームの後部に取着してある。

回転削8の外側端は、その本体4が外側プラケット2に取付けられた逆転防止装置4の従動側に連結され、かつ、逆転防止装置4の駆動軸19は、調整レバー3に連結されている。なお、調整レバー3、逆転防止装置4及び回転軸8を前リンク9、9'と一体とすることを可能である。

また、逆転防止装置4の構造は周知のものであって、調整レバー3からの駆動軸19を介する駆動力のみを従動側より回転軸8に伝え、回転軸8からの墜動刀は、ブレーキをかけてプラケット2に保持させるものである。

2 開実用 昭和63-8133

ととで、座席の上下位置を調整する必要がある とき、例えば、座席を上昇させる場合、第4図の 実線の位置にある調整レバー3 を矢印 A 方向に鎖 線3m位置に回動させる。すると、逆転防止装置 4 の駆動軸 1 9 の回転が従動側より回転軸 8 に伝 わり、外側及び内側の前リンク9,9'を回転軸8 を中心として、矢印の方向に回動させる。これよ り、すべての作働が外側と内側が同時に進行する。 以下、「外側」、「内側」と特に表現せずに符号 のみにて示す。これにより、ピン10,10' を介 して第1のリンク11を矢印の方向に移動させ、 ピン12、12、 を介してシートクツションドを脛 面前部 8、 を上方の鎖線 8、a に移動させる。 同時 化、ピン13,13 を介して連動リンク14,14 を占方向に移動させ、ピン15、15'を介して後 リンク16,16'をピン17を中心として矢印ド 方向に回転させる。すると、ピン18,18'を介 してシートクツシヨンSを胚面後部S。 を上方の 鎖線520 に移助させる。ことにおいて、シートク ッションSの帐面後部S2 の上方への移動距離が

整面前部s, のそれより多くなるようになつていることは前述の従来例と同様である。

効果

以上の通り、本考案によれば、調整レバーの駆動力を複雑なリンク機構を介することなく直接回 医軸に伝えるようにしたので、部品点数が少なく なり、コストダウンを図ることができる。

また、 直接駆動される回転軸に外側と内側のリンクを対に取付けているため、外側と内側のリンク機構を駆動する経路が同じ(外側と内側のリンクが同時に駆動軸により駆動される) ため、 摩託等による遊びが均一で動きが常に円滑である。

さらに、逆転防止装置の側心と回転軸の軸心を一致させたので、逆転防止装置を磨席の外側と内側のプラケットの間に位置させることが容易であって見栄えがよくなる。

4. 図面の 簡単な説明


公■実用 昭和63- 133

3 図はリンク機構の概略を示す斜視図、第4 図は側面図、第5 図は外側半分のみを示した平面図である。


1・・シートトラックの摺動レール、2,2'・・外側及び内側のブラケット、3・・調整レバー、4・逆転防止装置、5,7,10,12,13,15,17,18・・ピン、6・・第2のリンク、8・・回転棚、9,9'・・外側及び内側の前リンク、11・・第1のリンク、14・・連動リンク、16,16'・・外側及び内側の後リンク、19・・逆転防止装置の駆動軸。

代理人 木村正已(Eか/名)

第 1 図




第 2 図



465

,实际 63~8133

公開実用 昭和63- 133



THIS PAGE BLANK (USPTO)

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)